



Internetradio – IMP40 / ISP40

Abhilfe Problem mit Chunk-Playlists

Hallwang 29.09.2020

Im September 2020 haben die österreichischen öffentlich-rechtlichen Radiostationen den Stream geändert. Leider wird der neue Stream welcher die Daten in „Chunks“ sendet erst mit der Firmware V 1.2.0 unterstützt.

Firmware im AUDAC Systemmanager <https://audac.eu/software/d/audac-system-manager>
oder auf unserer Website erhältlich: <https://tremtec-av.at/shop/imp40/>

Updateanleitung:

1. Firmware (IMP40.img + XMP44.img + XMPWEB.bin) auf USB Stick (Root Verzeichnis) speichern.
2. USB Stick (Fat32) beim ersten Slot vom XMP44 mit der Beschriftung update einstecken.
3. Im XMP44 Settings Menü folgendes unter dem Punkt USB auswählen:
„set top USB to XMP44“
4. Update all bestätigen
5. Nach dem automatischen Neustart vom Gerät kann der USB Stick entfernt werden.

Raimund Tauferer-Schedler

